

## Produktinformation

# Durchflusstransmitter / -schalter FLEX-F



- Kompakter robuster Durchflussschalter / -transmitter
- Kombination mit Temperaturschalter oder -transmitter möglich
- Keine bewegten Teile im Überwachungsmedium
- Nur ein medienberührtes Material
- Einfache Bedienung
- Sehr geringer Druckverlust
- Unterschiedliche Fühlerlängen und -ausführungen
- Kurze Reaktionszeiten für einen kalorimetrischen Sensor
- Kabelabgang stufenlos drehbar
- Geringe Einbaubreite, daher eng verlegbare Rohre möglich

## Merkmale

Der Durchfluss-Sensor FLEX-F überwacht flüssige Medien. Er vereint in kompakter Bauform den Einbaufühler und eine Auswertelektronik, die je nach Ausführung einen Grenzwertausgang (Push-Pull, kompatibel zu PNP und NPN) oder einen analogen Ausgang (4..20 mA oder 0..10 V) oder beides ansteuert. Der Grenzwertschalter kann optional auch als Frequenzausgang betrieben werden.

Die Auswerteelektronik erfasst zwei Prozessparameter: Die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums und dessen Temperatur. Beide Parameter können dem Analogausgang oder dem Schaltausgang zugeordnet werden. Die nachfolgenden Ausgangskombinationen sind verfügbar:

Durchfluss		Temperatur	
Analog-ausgang	Schaltausgang	Analog-ausgang	Schaltausgang
●			
	●		
●	●		
●			●
	●	●	

Der Schaltausgang kann als Minimum-Schalter oder Maximum-Schalter bestellt werden.

## Technische Daten

<b>Sensor</b>	kalorimetrisches Messprinzip	
<b>Anschlussart</b>	Einschraubgewinde G 1/4 A..G 1/2 A, Einstekksensor Ø12 mm	
<b>Messbereich</b>	Wasser 2..150 cm/s oder 3..300 cm/s Öl auf Anfrage	
<b>Messunsicherheit</b>	Abhängig von Einbausituation und Strömungsverhältnissen Typisch ±10 % Endwert oder 2 cm/s, im T-Stück vermessen ±5 % Endwert	
<b>Wiederhol-genaugkeit</b>	±1 %	
<b>Betriebsdruck</b>	PN 100 bar, 200 bar auf Anfrage	
<b>Messbereich Temperatur</b>	0..+70 °C (Hochtemperaturausführung 0..+120 °C mit Schwanenhals)	
<b>Betriebs-temperatur</b>	0..+70 °C	
<b>Lagertemperatur</b>	-20..+80 °C	
<b>Temperatur-gradient</b>	4 Kelvin/s	
<b>Werkstoffe medienberührt</b>	Fühler	1.4571
<b>Werkstoffe nicht medienberührt</b>	Gehäuse Stecker Clip	1.4305 PA6.6 PA6.6
<b>Einstellung</b>	mittels Magnet	
<b>Versorgung</b>	24 V DC ±10 %	
<b>Stromaufnahme</b>	Max. 100 mA	
<b>Schaltausgang</b>	Transistorausgang "Push-Pull" (kurzschluss- und verpolungsfest) $I_{out} = 100 \text{ mA max.}$	
<b>Schalthysterese</b>	Durchfluss 4 % Endwert Temp.: ca. 2 °C	
<b>Anzeige</b>	gelbe LED (Ein = Normal / Aus = Alarm / schnelles Blinken = Programmierung)	
<b>Analogausgang</b>	4..20 mA / Bürde 500 Ohm max. oder 0..10 V	
<b>Elektr.-Anschluss</b>	für Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig	
<b>Gewicht</b>	ca. 0,2 kg (Standardausführung)	
<b>Schutzart</b>	IP 67	
<b>Konformität</b>	CE	



## Produktinformation

## Signalausgangskennlinien


Wert x = Anfang des spezifizierten Messbereichs  
 = nicht spezifizierter Bereich

### Stromausgang

### Spannungsausgang




### Frequenzausgang




$f_{\max}$  wählbar im Bereich bis zu  
2000 Hz

Andere Kennlinien auf Anfrage


## Anschlussbild



Anschlussbeispiel: PNP NPN



## Abmessungen



#### **Option Schwanenhals**

Ein Schwanenhals (Option) zwischen Elektronikkopf und Primärsensor bringt komplett die Freiheit in der Ausrichtung und der Ableserichtung des Sensors.


## Produktinformation

### Handhabung und Betrieb

#### Montage

Vor der Elektroinstallation ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung den Datenangaben entspricht. Um größtmögliche Störunempfindlichkeit des Sensors zu erhalten, sollte der Durchfluss von unten nach oben erfolgen (beste Entlüftung auch bei kleinsten Strömungsgeschwindigkeiten).

Einschraubsensoren sind mit Teflonband einzudichten, so dass das eingeschlagene Kreuz angeströmt wird. Dies ist die Stellung, in der die Vermessung im Werk vorgenommen wird und die die besten Ergebnisse garantiert. Der Sensor ist ausschließlich mit seinem Sechskant einzudrehen.



Zur Montage der 12 mm-Einstecksensoren (OMNI-F012) stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Die Edelstahl-Quetschverschraubung wird in eine Gewindebohrung G 1/2 eingeschraubt. Hierfür steht auch ein G 1/2-Einschweißstutzen zur Verfügung. Bei Verwendung einer geeigneten Dichtung kann diese Anordnung Drücke bis zu 40 bar aufnehmen. Die Edelstahlverschraubung wird zunächst von Hand angezogen und dann mit Hilfe eines Schlüssels 1/4 Umdrehung weiter festgezogen. Der Klemmring der Verschraubung ist anschließend nicht mehr vom Sensor entfernbare, die Eintauchtiefe also nicht mehr änderbar.

Der Kunststoffkonus wird mit Hilfe der mitgelieferten Überwurfmutter (erhältlich in Messing oder Edelstahl) in den dafür vorgesehenen separaten erhältlichen Einschweißstutzen oder ein entsprechendes T-Stück eingebracht. Die Überwurfmutter muss mit 20 Nm angezogen werden. Die Verbindung ist wieder lösbar, so dass die Eintauchtiefe änderbar ist. Diese Anordnung ist für Drücke bis zu 10 bar geeignet.

Auch bei der Montage der Einstecksensoren ist darauf zu achten, dass die Sensoren eine Richtungsabhängigkeit besitzen (Markierung auf dem Gehäuse beachten).

Die Verjüngung der Sensorspitze muss bei allen Montagearten komplett im freien Strömungsquerschnitt liegen, möglichst in einer Tiefe von 1/3...1/2 des Rohrdurchmessers.

Eine Ein- und Auslaufstrecke von 10 x D ist vorzusehen.

### Programmierung

Die Elektronik enthält einen Magnetkontakt, mit dessen Hilfe verschiedene Parameter programmiert werden können. Die Programmierung erfolgt, indem ein Magnet-Clip für einen Zeitraum zwischen 0,5 und 2 Sekunden an die auf dem Typenschild befindliche Markierung gebracht wird. Bei kürzerer oder längerer Kontaktzeit findet keine Programmierung statt (Schutz vor externen Magnetfeldern).



Der Clip kann nach dem Programmieren ("Teachen") entweder am Gerät belassen oder zur Datensicherheit entfernt werden. Das Gerät besitzt eine gelbe LED, die während des Programmierpulses blinkt. Im Betrieb dient die LED als Zustandsanzeige des Schaltausgangs.


Um zu verhindern, dass für das "Teachen" ein unerwünschter Betriebszustand angefahren werden muss, kann das Gerät ab Werk mit einem "Teach-Offset" versehen werden. Der "Teach-Offset-Wert" wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert addiert (oder subtrahiert, falls negativ angegeben).

*Beispiel: Der Schaltwert soll auf 70 % des Messbereiches eingestellt werden, da bei diesem Durchfluss ein kritischer Zustand im Prozess gemeldet werden soll. Gefahrlos sind aber nur 50 % zu erreichen. In diesem Fall würde das Gerät mit einem "Teach-Offset" von +20 % bestellt werden. Bei 50 % im Prozess würde dann beim "Teachen" ein Schaltwert von 70 % gespeichert werden.*

Üblicherweise wird die Programmierung zum Setzen des Grenzwertschalters verwendet. Auf Wunsch sind aber auch andere Parameter wie z.B. Endwert des Analog- oder Frequenzausgangs setzbar.


Der Grenzwertschalter kann zur Minimum- oder Maximum-Überwachung verwendet werden.

Bei einem Minimum-Schalter führt das Unterschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert zuzüglich der eingesetzten Hysteresen wieder überschritten wird.




## Produktinformation


Bei einem Maximum-Schalter führt das Überschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert abzüglich der eingestellten Hysterese wieder unterschritten wird.



Das Wechseln in den Alarmzustand kann mit einer Schaltverzögerungszeit ( $t_{DS}$ ) versehen werden. Ebenso kann das Rückschalten in den Normalzustand mit einer davon verschiedenen Rückschaltverzögerungszeit ( $t_{DR}$ ) versehen werden.



Im Normalzustand ist die integrierte LED an, im Alarmzustand aus, was dem Zustand bei fehlender Versorgungsspannung entspricht. Der Schaltausgang ist bei nicht invertierter Ausführung (Standard) im Normalzustand auf Versorgungsspannungspegel, im Alarmzustand auf 0 V, so dass ein Kabelbruch beim Signalempfänger ebenfalls Alarmzustand anzeigen würde. Optional kann der Schaltausgang invertiert ausgeführt werden, d.h. im Normalzustand liegt 0 V am Ausgang an, im Alarmzustand Versorgungsspannungspegel.



Eine optional bestellbare "Power-On-Delay-Funktion" ermöglicht es, den Schaltausgang nach dem Anlegen der Versorgungsspannung für eine definierte Zeit im Normalzustand zu halten.

## Bestellschlüssel

**FLEX-F -**    **K**

= Option

<b>1. Anschlussgröße</b>			
008	Anschluss G 1/4 A		
015	Anschluss G 1/2 A		
013	Systembefestigung Ø13,2		
012	Einstecksensor Ø12		
<b>2. Anschlussart</b>			
H	Außengewinde	•	•
T	Zum Einsticken in System-T-Stück	•	
V	Einstecksensor mit variabler Einstecktiefe	•	
<b>3. Anschlusswerkstoff</b>			
K	Edelstahl 1.4571	•	•
<b>4. Fühler</b>			
028	Führerlänge	28,0 mm	•
029		29,6 mm	•
045	O	45,0 mm	•
031	Führer für T-Stück	G 3/8..G 1/2	•
037		G 3/4..G 2	•
050		50 mm	•
070		70 mm	•
100	Einstecksensor	100 mm	•
150		150 mm	•
200		200 mm	•
<b>5. Analogausgang</b>			
I	Stromausgang 4..20 mA		
U	O Spannungsausgang 0..10 V		
K	Kein Analogausgang		
<b>6. Messgröße für Analogausgang</b>			
F	Durchfluss auf Analogausgang		
T	O Temperatur auf Analogausgang		
<b>7. Schaltausgang</b>			
T	Schaltausgang Push-Pull		
M	O Schaltausgang NPN (open Collector)		
K	Kein Analogausgang		
<b>8. Messgröße auf Schaltausgang</b>			
F	Durchfluss auf Schaltausgang		
T	O Temperatur auf Schaltausgang		
<b>9. Funktion für Schaltausgang</b>			
L	Minimum-Schalter		
H	Maximum-Schalter		
R	O Frequenzausgang		
<b>10. Schaltausgangspegel</b>			
O	Ausgang Standard		
I	O Ausgang invertiert		

## Produktinformation

### Optionen

**Sondermessbereich Durchfluss:**

max. 300 cm/s (Standard = 150 cm/s)

cm/s

**Sondermessbereich Temperatur:**

Maximum 120 °C (Standard = 70 °C)

°C

Minimum -20 °C (Standard = 0 °C)

°C

**Sonderbereich Analogausgang:**

<= Messbereich (Standard = Messbereich)

cm/s

°C

**Sonderbereich Frequenzausgang:**

<= Messbereich (Standard = Messbereich)

cm/s

°C

**Endfrequenz (max. 2000 Hz)**

Hz

**Schaltverzögerung**

(von Normal zu Alarm)

,  s

**Rückschaltverzögerung**

(von Alarm zu Normal)

,  s

**Power-On-Delay (0..99 s)**

(Zeit nach Anlegen der Versorgung, in der der Schaltausgang nicht betätigt wird)

s

**Schaltausgang fest eingestellt**

cm/s

°C

**Sonderhysterese (Standard = 4 % EW)**

%

**Schwanenhals**

(bei Einsatztemperaturen über 70 °C empfohlen)

Bei nicht ausgefüllten Feldern wird automatisch die Standardeinstellung ausgewählt.

### Zubehör

- Steckverbinder, konfektionierte Kabel (KB...)  
Weitere Informationen finden Sie im Hauptverzeichnis „Zubehör“
- Gerätekonfigurator ECI-1
- T-Stücke für Systemanschluss Ø13,2
- Einschweißadapter für Einstecksensor Ø12
- Quetschverschraubung für Einstecksensor Ø12
- Flansch für Einstecksensor Ø12